

СОГЛАСОВАНО

Председатель Мичуринского
МО ВОС А.Н. Прохорив
« 20 » 09 20 19 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Кочетовской СОШ
Петрищева Т.А.
« 20 » 09 20 19 г.

Круглинский филиал имени Героя Советского Союза
И.А. Хромова муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Кочетовской средней
общеобразовательной школы



Адрес юридический: 393737, Тамбовская область, Мичуринский район, с.Кочетовка, ул. Центральная, д.20

ФИО руководителя: Петрищева Тамара Александровна

Телефон: 8(47545)61443

Адрес фактический: 393732, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Круглое, ул.Центральная, д.26

ФИО заведующего филиалом: Енькова Наталья Викторовна

Телефон: 8(47545)63224



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Кочетовской СОШ

Петрищева Т.А.

« 00 » 09 20 19 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Круглинский филиал имени Героя Советского Союза И.А. Хромова муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кочетовской средней общеобразовательной школы

1.2. Адрес объекта 393732, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Круглое, ул.Центральная, д.26

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 846,9 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11249 кв.м

1.4. Год постройки здания 1958, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кочетовская средняя общеобразовательная школа (МБОУ Кочетовская СОШ);

Круглинский филиал имени Героя Советского Союза И.А. Хромова муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кочетовской средней общеобразовательной школы (Круглинский филиал МБОУ Кочетовской СОШ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 393737, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Кочетовка, ул.Центральная, д.20

Фактический адрес филиала: 393732, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Круглое, ул.Центральная, д.26

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 31.07.2013 г.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация Мичуринского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Филиппова, д.45

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг: бесплатные, платные образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: проектная – 250, количество обслуживаемых в день – 134

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут № 123 «Мичуринск – с. Круглое

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А, ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,У,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Большинство структурно-функциональных зон доступны полностью всем, санитарно-гигиеническое помещение доступно условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Все зоны и участки адаптированы для инвалидов

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2018 г

в рамках исполнения муниципальной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
Портал «Жить вместе»
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » 09 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 20 » 09 2019 г.
3. Решения Комиссии _____ от « 20 » 09 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Кочетовской СОШ

Петрищева Т.А.

09 20 19 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Круглинский филиал имени Героя Советского Союза И.А. Хромова муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кочетовской средней общеобразовательной школы

1.2. Адрес объекта 393732, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Круглое, ул.Центральная, д.26

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 846,9 кв.м.

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.

1.4. Год постройки здания 1958, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кочетовская средняя общеобразовательная школа (МБОУ Кочетовская СОШ);

Круглинский филиал имени Героя Советского Союза И.А. Хромова муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кочетовской средней общеобразовательной школы (Круглинский филиал МБОУ Кочетовской СОШ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 393737, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Кочетовка, ул.Центральная, д.20

Фактический адрес филиала: 393732, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Круглое, ул.Центральная, д.26

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут № 123 «Мичуринск – с. Круглое

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	А, ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 31.07.2013 г.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация Мичуринского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Филиппова, д.45

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование

2.2 Виды оказываемых услуг : образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность проектная – 250, количество обслуживаемых в день - 134

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Все зоны и участки адаптированы для инвалидов

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Директор МБОУ Кокшовекая СОШ, Терещенко
Тамара Мелекитовна

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 31.07.2013 г.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация Мичуринского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Филиппова, д.45

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование

2.2 Виды оказываемых услуг : образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность проектная – 250, количество обслуживаемых в день - 134

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Все зоны и участки адаптированы для инвалидов

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Директор МБОУ Кокшавская СОШ, Петрищев
Тамара Александровна

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Кочетовской СОШ
Петрищева Т.А.
«20» _____ 2019 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1
«20» 09 2019 г.

Мичуринский район

Тамбовская область

Наименование территориального
Образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Круглинский филиал имени Героя Советского Союза И.А. Хромова муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кочетовской средней общеобразовательной школы

1.2. Адрес объекта 393732, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Круглое, ул.Центральная, д.26

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 846,9 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 11249 кв.м

1.4. Год постройки здания 1958, последнего капитального ремонта _____ -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль, август 2020, капитального _____ - _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кочетовская средняя общеобразовательная школа (МБОУ Кочетовская СОШ);

Круглинский филиал имени Героя Советского Союза И.А. Хромова муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кочетовской средней общеобразовательной школы (Круглинский филиал МБОУ Кочетовской СОШ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 393737, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Кочетовка, ул.Центральная, д.20

Фактический адрес филиала: 393732, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Круглое, ул.Центральная, д.26

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация общеобразовательное учреждение

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут № 123 «Мичуринск – с. Круглое,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А, ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	3, 3(1), 3(2)	3, 3(1), 3(2)
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	1(2)	1(2)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	4, 4(1), 4(2), 4(3)	4, 4(1), 4(2), 4(3)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	5,5(1)	5,5(1)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,У,С)	9	9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	8, 8(1)	8, 8(1)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	2, 2(1)	2, 2(1)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Санитарно-гигиеническое помещение доступно условно, остальные структурно-функциональные зоны доступны полностью всем.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Все зоны и участки адаптированы для инвалидов

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

2018 г.

в рамках исполнения

муниципальной программы «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;
4.4.6. другое

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

5. Особые отметки

Результаты обследования:

- Результаты фотофиксации на объекте на _____16_____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ 1 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы
директор школы Петрищева Т.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Петрищева

(Подпись)

Члены рабочей группы

начальник отдела образования Трошина А.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Трошина

(Подпись)

начальник отдела труда и социального развития Алехин И.В.
(Должность, Ф.И.О.)

Алехин

(Подпись)

начальник отдела по управлению имуществом, землеустройству, налогам и
сборам Ремнева Н.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

заместитель директора по работе с филиалами Грицай Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

заведующий Круглинским филиалом имени Героя Советского Союза И.А.

Хромова МБОУ Кочетовской СОШ Енькова Н.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

завхоз МБОУ Кочетовской СОШ Тарасова Л.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Трехоржев Н.Н. председатель
(Должность, Ф.И.О.) *негосударственной* (Подпись)
МО ВСС

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «21» 09 2019 г.

(протокол № 1)

Комиссией (название)

«О проведении паспортизации зданий, административного и коммунального назначения на предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Круглинский филиал имени Героя Советского Союза И.А. Хромова
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кочетовской
средней общеобразовательной школы
393732, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Круглое, ул. Центральная, д.26
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2(2)	2(2)	-		-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2(3)	2(3)	-		-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	1	1	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	10	10	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	7	7	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) на территорию	ДП-В	2(2)	2(2)	Не нуждается
Путь (пути) движения на территории	ДП-В	2(3)	2(3)	Не нуждается
Лестница (наружная)	ДП-В	1	1	Не нуждается
Пандус (наружный)	ДП-В	10	10	Не нуждается
Автостоянка и парковка	ДП-В	7	7	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Все структурно-функциональные зоны доступны полностью всем.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Круглинский филиал имени Героя Советского Союза И.А. Хромова
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кочетовской
средней общеобразовательной школы
393732, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Круглое, ул.Центральная,
д.26

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	1	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	10	10	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1(1)	1(1)	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	1(2)	1(2)	-	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	4	4	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	ДП-В	1	1	Не нуждается
Пандус (наружный)	ДП-В	10	10	Не нуждается
Входная площадка (перед дверью)	ДП-В	1(1)	1(1)	Не нуждается
Дверь (входная)	ДП-В	1(2)	1(2)	Не нуждается
Тамбур	ДП-В	4	4	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Структурно-функциональные зоны доступны всем.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Круглинский филиал имени Героя Советского Союза И.А. Хромова
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кочетовской
средней общеобразовательной школы
393732, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Круглое, ул. Центральная,
д.26

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	4(1-3)	4(1-3)	Не адаптированы для инвалидов	К, О, С	Требуется адаптация	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-		-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-

3.5	Дверь	есть	11	11	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	6, 6(1,2)	6, 6(1,2)	Не адаптированы для инвалидов	К, О, С	Требуется адаптация	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Требуется адаптация отдельных функциональных зон	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДУ	4(1-3)	4(1-3)	ремонт (текущий)
Дверь	ДП-В	11	11	Не требуется
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДЧ-И	6, 6(1,2)	6, 6(1,2)	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны коридоров доступны условно, пути эвакуации доступны частично избирательно.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-В	5,5(1)	5,5(1)	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: кабинетная форма обслуживания доступно полностью всем.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Круглинский филиал имени Героя Советского Союза И.А. Хромова
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кочетовской
средней общеобразовательной школы
393732, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Круглое, ул.Центральная, д.26

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержа ние	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержа ние	Вид ы рабо т
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	5,5(1)	5,5(1)	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещение м по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуальн ого обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «30» 09 2019 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

--	--	--	--	--

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «20» 09 2019г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
7. Санитарно-гигиенических помещений

Круглинский филиал имени Героя Советского Союза И.А. Хромова
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кочетовской
средней общеобразовательной школы
393732, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Круглое, ул.Центральная, д.26
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	9	9	Требуется адаптация для инвалидов	К, О, С, У	Адаптировать для инвалидов	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

функциональной зоны	Акта обследования ОСИ)			к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Туалетная комната	ДУ	9	9	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: структурно-функциональная зона – туалетная комната -доступна условно.

I Результаты обследования:
8. Системы информации на объекте

Круглинский филиал имени Героя Советского Союза И.А. Хромова
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кочетовской
средней общеобразовательной школы
393732, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Круглое, ул. Центральная, д.26
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	8	8	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	8(1)	8(1)	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Визуальные средства	ДП-В	8,8(1)	8,8(1)	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: визуальные средства доступны полностью всем